

Datum a čas měření:
23.08.2023 08:13:00

Č. protokolu:
CZ-570712-23-08-0440

VIN:
ZFA19900001015311

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)

0

VÁŽNÉ (B) (počet závad)

1

8.2.1.2.2

Nestanoví-li výrobce vozidla hodnoty plyných emisí, je překročena
povolená hodnota plyných
emisí:Kompletní text závady viz.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel,
ve znění pozdějších předpisů.

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)

0

Komunikační protokol: ISO 15765

Identifikační řetězec:
CALID: NEUVEDEN

CVN: ---

VIN:

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

	Comp	Fuel	Misf	EGR/ VVT	O2S Heat	O2S Func	A/C	SAS	Evap	HCat	Cat Func
Podporované	x	x	x	√	x	x	√	√	√	√	x
Otestované	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√

Výpis DTC: ---, Celkem 0 závad.

Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: 0 km

Stav MIL: nesvíí

Palivo: BA

Status	n [min ⁻¹]	vyústění	CO [%]	CO ₂ [%]	HC [ppm]	Lambda [-]	O ₂ [%]	CO _{corr} [%]	NO _x [ppm]
Měřeno	700	1	0,290	9,700	28	0,000	6,620	0,550	---
Limit	700 - 900	---	0 - 0,30	---	0 - 0	0,970 - 1,030	---	---	---
Měřeno	2912	1	0,220	14,50	20	0,999	0,150	0,220	---
Limit	2500 - 3000	---	0 - 0,20	---	0 - 0	0,970 - 1,030	---	---	---

